

# Zima a městské komunikace

Ing. Petr Novotný (Atelier malých okružních křížovatek Ing. Petra Novotného, petr.novotny@ateliermok.eu)

Článek se věnuje fungování obslužných městských komunikací a okružních křížovatek v zimním období. V zimních podmínkách jsou zřetelně vyznačeny pojízděné plochy a plochy dopravou nevyužívané. Zimní podmínky potvrdily dostatečnost šírkového uspořádání jednopruhové místní komunikace a dostatečnost průměru malé okružní křížovatky s hodnotou 20 m v podmínkách městského provozu. Dále se článek zabývá kvalitou provedení některých stavebních detailů, jež bývají v dopravně-inženýrských projektech opomíjeny.

The article attends to function of the service of urban roads and traffic circle in the winter. Running surface and surface transportation unused are clearly marked in winter conditions. Winter conditions have confirmed the adequacy of arrangements of local roads and adequacy diameter of small traffic circle (20 m) in urban traffic conditions. The article deals with the build quality of some construction details, which are in the traffic-engineering projects neglected.

Jsme zvyklí brát sníh ve městě jako komplikaci a přítěž. Letošní zimní nadílka byla specifická svým objemem v lokalitách, kde se sněhu běžně příliš nedostává, např. v polabské nižině v Pardubicích.

Z pohledu městského inženýra byla tato situace zajímavá, uvědomil jsem si, že nás zimní podmínky v některých aspektech „učí“, jak projektovat městské komunikace a prověřují funkčnost našich návrhů.

## Sírkové uspořádání

Zimní provoz v ulicích Pardubic prokázal dostatečnost šírkového uspořádání obslužných městských komunikací v obytných zónách s jednopruhovou vozovkou šířky 3,5 m, s využitím zbytných ploch uličního prostoru pro zeleň a dopravu v klidu (viz foto 1).

„Zúžení“ uličního prostoru sněhovými bariérami potvrdilo dostatečnost nejen z hlediska kapacity a možnosti průjezdu, ale zcela spontánně vedlo řidiče ke zpomalení jízdy vozidel i v době, kdy vo-



Obrázek 1: Nezbytná šířka jízdního pruhu.



Obrázek 2: Chodec volil cestu raději v jízdním pruhu, než po chodníku.

zovka byla již suchá, bez námrazy nebo sněhové pokrývky.

V ulicích charakteru obytných zón a zón TEMPO 30 je společný pohyb vozidel a pěších (i handicapovaných) možný a dostatečně bezpečný (viz foto 2).

## Fungování OK a MiniOK ve vztahu k jejich velikosti

Extrémní sněhová nadílka opětovně potvrdila, že průměr okružní křížovatky 20 – 22 m je pro průjezd i nákladních vozidel dostatečný (viz. foto 3 a 4).

Naopak u křížovatek o průměrech větších (přes 30 m), které jsou mnohdy z prostorových důvodů posazeny excentricky na osu původní komunikace, dochází u nákladních vozidel ke snaze zkrátit trajektorii průjezdu přes středový ostrov (viz. foto 5 a 6).

## Pardubice - MiniOK „U Kalvodů“ – průměr 20 m na III/32 224



Obrázek 3: Ukázkový sněhový „koláč“ výšky 50 cm v prvních dnech sněhové nadílky, 2010



Obrázek 4: „Panensky“ středový ostrov i po týdnu od sněžení ukazuje dostatečné fungování MiniOK v principu kruhového objíždění.

Křížovatka ve Starém Hradišti na silnici II/324 se stejným charakterem provozu jako předchozí, avšak s průměrem 34 m



Obrázek 5: Kamion se snažíjet co nejbliže středu a zdaleka nevyužívá celý šířkový profil jízdního pásu. 8.1.2010 – ještě neporušený obrubník, Pardubice – Staré Hradiště.

MOCNOSTI PROČ VÍCE VÝHODU VÍTAT A NEVÝHODU DILIJET? VÍTAT A NEVÝHODU DILIJET S VÍCENÍM OBRUBNÍKU MOK NA MĚSTSKÉ KOMUNIKACI (PRŮMĚR 28 M)



Foto 6: Na fotografií je zdokumentováno zkracování trajektorie průjezdu autobusu MHD při odbočování vlevo přes středový ostrov.

Uvedené fotografie (3 – 6) dokumentují následující fakta:

- Nákladní vozidla nevyužívají velký průměr okružní křížovatky, řidič těchto vozidel raději volí co nejkratší průjezd křížovatkou.
- Minikružní křížovatky o průměru 20 m fungují bez problémů pro většinu vozidel na principu pojízdění okružního pásu. Úklid sněhu na středovém ostrově není třeba řešit. Pro ilustraci funkce MiniOK průměru 12 m ve zklidněné obytné zóně (viz. foto 7).



Obrázek 7: Funkce MiniOK ve zklidněné obytné zóně Pardubice – Svitkov.

## Provedení stavebních detailů MK

Je nesporné, že zimní klimatické podmínky a zimní údržba vozovek prověřují kvalitu konstrukcí a detailů vozovek. Jednou z nejvíce namáhaných konstrukcí jsou obrubníky ochranných a směrovacích ostrůvků a středových ostrovů MOK.

Nejčastější způsoby dodatečného namáhání jsou:

- pojízdění vozidel v době vysoké sněhové pokryvky
- kontakt s radlicí sněžného pluhu
- chemické prostředky

### ad a) Pojízdění obrub středového ostrova MOK

Fotografie 5 a 8 ukazují degradaci obruby středového ostrova v průběhu 3 týdnů. (Šipkou označeno vždy stejné místo.)



Obrázek 8: Detail pojízděného ostrova 27.1.2010, detail rovného čela bez zámku a subtilního průřezu obruby, Pardubice – Staré Hradiště.

Příčiny degradace jsou následující:

- použití kamenných obrub malého průřezu bez zámku,
- nedostatečná boční opěra za obrubou,
- nevýšený středový prstenec, neplní funkci pásu určeného pro občasné pojízdění vlečenými nápravami návěsu. Proto v zimě dojde k pojízdění středového ostrova.




Obrázek 9: Pokud je prstenec výškově oddělen, je četnost přejízdění vnitřní obrub výrazně menší, Pardubice – Ohrázenice.

### ad b) Kontakt s radlicí sněžného pluhu

V praxi jsem se setkal se dvěma přístupy k řešení tohoto úkolu: „ustupování“ radlici, které vede k rozšiřování jízdních pruhů nebo použití šíkmých obrub v místech ochranných a směrovacích ostrůvků, které pak neplní svoji ochrannou funkci. Na následujícím příkladu je vidět zničení dopravní značky C4a, ostrůvek s přejezdovými obrubami (viz. foto 10).

Druhým přístupem je takový návrh detailů a konstrukčních řešení, které zvýšené zatížení snesou a případně vedení radlice zkorigují. V principu se jedná o použití zaoblených nebo šíkmých rohů



Obrázek 10: Ostrůvek byl v zimním období intenzivně pojížděn – byl naprostě nevýrazný, Opatovice nad Labem.

Obrázek 11 (vlevo): Detail provedení opracované obruby

na obrubnících, obloukových, dostatečně masivních obrub se zámky a bočními opěrami, vedení obrub v souladu se směrem pohybu vozidel (viz. foto 11 a 12).



Obrázek 12: Zasněžený ostrůvek MPP s bočně namáhanou obrubou, detail opracované obruby, šikmý náběh usměrnění kola/radlice, Pardubice – Ohrazenice.



Obrázek 13: Betonový obrubník, degradovaný působením solného roztoku a mrazu, Pražský okruh, Štěrboholská radiála



Obrázek 14: Vpusť vyřazená z provozu sněhovou bariérou, Pardubice – Svitkov, ulice Na Klinku

Obruby si v tomto provedení zachovávají svoje bezpečnostní a vodící funkce, jsou dostatečně trvanlivé a při kvalitním řemeslném zpracování jsou i estetickým prvkem městského parteru.

#### ad c) Chemické působení na konstrukce

Důležité městské komunikace jsou v zimě udržovány posypovou solí. Na jejich obruby je třeba použít kvalitní obrubníky z betonu, který je solním roztokům odolný nebo obrubníky kamenné (viz. foto 13).

#### Změna odtokových poměrů v případě sněhové pokryvky

Při navrhování stavebních příčných prahů na vozovce a rozhodování o jejich aplikaci je třeba uvažovat se změnou odtokových poměrů v době sněhové pokryvky (viz. foto 14). Je třeba zvážit alespoň částečné prodloužení odvodnění příčně, směrem do vozovky nebo řešit jiný způsob zklidnění úseku. Příčné prahy vyvolávají problémy s odvodněním obecně.

#### Závěr

Postřehy uvedené v článku vyvražejí stále ještě zažité myty o zbytečně předimenzovaných šířkách jízdnych pruhů na obslužných městských komunikacích a velikosti okružních křižovatek. Tyto myty v praxi vedou v projektech k řešením kontraproduktivním z hlediska bezpečnosti a někdy i plynulosti provozu, znevýhodňování nemotorizovaných účastníků silničního provozu.

Dále tyto postřehy dokazují, že do dobrého dopravně inženýrského návrhu je třeba promyslet i konstrukční detaily, na což se v praxi někdy zapomíná.

**Komentář lektora:**  
Zima bohatá na sníh samozřejmě zcela mění dopravní podmínky a nutí řidiče chovat se jinak. Nejde jen o zúžení silnic a pohyb chodců po vozovkách, je tu i řada dalších změn. Sníh například zakrývá tzv. „vodorovné dopravní značení“ (mimořádne ve skutečnosti vůbec vodorovné není, jelikož každá komunikace má sklon, ale to je na jinou debatu :-). Pod sněhem mizí reliéfní dlažba i další opatření pro postižené. Po vánicích bývá zasněžené dokonce i svíslé dopravní značení. Hromady sněhu po stranách komunikací znemožňují výhled - mění rozhledové poměry. A co se stane? Lidé se těmto podmínkám prostě přizpůsobí a dávají si větší pozor. Striktní požadavky například na výšku překážek v rozdílových poměrech ale i řada dalších paušálně stanovených požadavků na dopravní stavby se tak při pohledu na hromady sněhu zdá být poněkud legrační.

Právě takovéto situace by nás měly vést k zamýšlení, zda nejsou naše předpisy přehnané, zda nakonec není bezpečnejší klikatá a úzká komunikace, kde je zelený a různé další překážky, kde nemáte dostatečný přehled, nejste si jist, zda se vyhnete protijedoucímu vozidlu a kde nevíte, odkud může někdo vyjet nebo vyběhnout. V Německu dokonce experimentují s komunikacemi zcela bez značek, kde se všechny druhy dopravy pohybují ve společném prostoru. Ukazuje se, že mohou být bezpečnejší. Nikdo totiž neví, kdo má přednost a tak jsou všichni opatrní a chovají se ohleduplně. Právě na tomto poznání jsou založeny obytné zóny. Jejich navrhování podle této filosofie však například u nás v Karlovarském kraji stále brání neúměrné požadavky dopravních inspektorátů na rozhledové poměry. Policie nás projektanty stále nutí komunikace „narovnat a zpřehlednit“. Výsledkem této přehlednosti je ovšem rychlá jízda a vysoké riziko nehody.

K problému intenzivnějšího pojíždění středního dlážděného prstence a vyvalování obrub u malých okružních křižovatek může docházet také z důvodu nevhodného tvaru křižovatek. Významné je zejména tečné vedení výjezdových větví k vnějším hranám křižovatky. Takový tvar navede vozidla k vnějšímu obvodu a nedochází pak k najíždění na střed. Tyto tvary jsou často v zahraničí, naše okružní křižovatky bohužel ve své většině stále vypadají jako „koléčko“ a opakují „chybu protisměrných oblouků“ (bylo popsáno v minulých číslech Dopravního inženýrství). Fotografie miniokružních křižovatek opět dokumentují jejich funkčnost a je třeba je znova doporučit i pro úpravy křižovatek na silnicích II. a III. třídy.

Ing. Ota Řezanka, projektant, INPLAN Karlovy Vary